

# Little Greene Masonry Paint

(Водная краска для внешних работ по камню и кирпичу)

Высококачественная водная краска с добавлением смолы; для внешних работ по кирпичной и каменной кладке. Высохшая пленка обладает прекрасной паропроницаемостью и хорошей адгезией при условии правильно подготовки поверхности. Особая формула позволяет краске успешно выдерживать осадку здания в пределах нормы, воздействие солнечного света и влаги.

## СВОЙСТВА

Степень блеска:	матовая краска (5%)*	Нанесение второго слоя:	минимум через 4 часа
Укрывистость:	1 л – 13 м <sup>2</sup> (зависит от свойств окрашиваемой поверхности)	Объем твердых частиц в краске:	34%
Рекомендованная толщина пленки:	1 слой высохшей краски – 30 мкр	Цвета и оттенки:	все оттенки из палитры <i>Little Greene</i>
Рекомендованное количество слоев:	2	Объем тары:	5 л и 10 л
Поверхность сухая на ощупь:	через 2 часа		

\*Окончательная степень блеска будет достигнута к седьмому дню после нанесения краски; срок может быть меньше, он зависит от толщины нанесенного слоя краски и условий окружающей среды.

## СТАНДАРТЫ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Краска изготовлена в соответствии с: ISO 9001:2008, а также ISO 14001:2004.

Максимально разрешенное количество летучих органических соединений: 40 г/л (по стандартам 2004/42/ЕС на 2010 г.); данная краска содержит летучих органических соединений: 2 г/л.

Данный продукт был протестирован на соответствие требованиям *French Indoor Quality Decree #2011-321* в Аррет в апреле 2011 г. и был награжден как отвечающий стандартам A+.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

**Свежая штукатурка, кирпич или цементный блок:** предварительно поверхность необходимо отчистить от пыли, грязи и жирных пятен. Обработайте поверхность щеткой, для того чтобы удалить все плохо держащиеся частички. Первый слой краски Masonry Paint следует наносить в качестве праймера, разбавив его на 5-25% водой (в зависимости от пористости поверхности). С кирпичной поверхности необходимо полностью удалить все продукты кристаллизации (соли и проч.) перед нанесением краски.

Краска Masonry Paint не подходит для работ по не пористым поверхностям, таким как гранит, шифер, сланец, высокопрочный кирпич.

**Ранее окрашенная поверхность:** удалите всю плохо держащуюся краску; хорошо держащаяся старая краска послужит дополнительным грунтом. Старая отваливающаяся штукатурка или цементный раствор должны быть удалены и заменены на новые. Трещины следует вычистить и заполнить подходящим раствором для внешних работ. Сыпучие поверхности следует очистить от пыли кистью или щеткой, затем обработать специальным стабилизационным праймером до нанесения краски.

Участки поверхности, пораженные плесенью или грибом, следует тщательно отмыть и обработать подходящим фунгицидным препаратом или 25-процентным раствором обычного отбеливателя для белья.

Старую краску на основе извести или цемента необходимо полностью удалить с поверхности перед использованием краски Masonry Paint.

Краску Masonry Paint не рекомендуется наносить на известняк и другие содержащие известь природные материалы.

#### НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ:

Тщательно перемешайте краску перед нанесением. Температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна быть не ниже +5°C. Не занимайтесь покрасочными работами во время дождя или при возможном выпадении осадков до полного высыхания краски. Не следует заниматься покрасочными работами под палящим солнцем, или же окрашивать теплую поверхность. Для достижения наилучших результатов рекомендуется закончить все работы с краской до того, как солнечные лучи попадут на окрашенную поверхность.

**Нанесение кистью:** мы рекомендуем использовать синтетические кисти удобного Вам размера. Новые кисти перед началом работ следует промыть в чистой воде, затем тщательно высушить с помощью сухой ткани.

Не погружайте кисть слишком глубоко в банку с краской, краске не следует попадать на металлический держатель на ручке. Не набирайте на кисть слишком много краски, т.к. это может привести к образованию потеков на поверхности. Для достижения наилучшего результата рекомендуем работать кистью всегда в одном направлении (сверху вниз, слева направо и т.п.). Никогда не проводите кистью еще раз по уже окрашенному участку поверхности, поскольку краска там уже начала подсыхать и при полном высыхании краски в этом месте будет заметен след другого оттенка.

**Нанесение валиком:** для получения наилучшего результата рекомендуем использовать валик с мелкой микрофиброй из коротковорсовой шерсти. Работайте валиком в одном направлении (сверху вниз, слева направо и т.п.), а также следите за тем, чтобы стык между уже нанесенной полосой краски и наносимой сейчас был в этот момент влажным, краска на нем еще не высохла (это поможет избежать появления полосок другого оттенка или блестящих полосок после высыхания краски).

#### Распыление краски:

Пневматический  
распылитель:

Разведение водой: 40% воды

Размер сопла: 1.60-2.00 мм

Давление: 40-60 psi

Безвоздушный  
распылитель:

Разведение водой: 20% воды

Размер сопла: 0.28-0.54 мм

Давление: 1800-2800 psi

#### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Сразу после окончания покрасочных работ максимально очистите инструмент от краски, затем промойте его в чистой воде. Не храните кисти и валики в воде до следующего использования, т.к. это приводит к ухудшению качеств инструмента и в последствии негативно скажется на результате при нанесении краски.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Остатки краски храните в сухом, прохладном месте, вдали от источников огня, оберегайте от замерзания и попадания прямых солнечных лучей. Убедитесь, что крышка плотно закрыта. Срок годности неоткрытой банки с краской при соблюдении описанных выше условий – минимум 2 года.

## УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ:

**Чистка поверхности:** При слабом загрязнении поверхности ее можно облить струей воды (напор не должен быть сильным). Вовремя подстригайте садовые растения вдоль окрашенных стен, для того чтобы между посадками и окрашенной поверхностью был зазор для вентиляции. Своевременно убирайте мусор из-под лазающих и вьющихся по стенам растений. Поддерживайте в хорошем состоянии желоба и трубы для отвода воды с крыши, чтобы окрашенная поверхность не страдала от постоянного излишнего попадания влаги (поточков из прохудившихся труб и проч.).

**Ремонт поверхности:** при необходимости провести небольшие реставрационные работы предварительно немного зачистите наждачной бумагой нуждающуюся в перекрашивании площадь. Затем нанесите один слой праймера или грунта, после этого – один или два слоя краски Masonry Paint. Пожалуйста, обратите внимание, что любые точечные реставрационные работы, как правило, приводят к ухудшению общего внешнего вида поверхности (место недавнего подкрашивания чаще всего заметно).

## УТИЛИЗАЦИЯ:

Тару и неиспользованную краску следует передать специально уполномоченной мусороуборочной компании для дальнейшей утилизации в соответствии с современными стандартами по защите окружающей среды.

Пустая металлическая тара может пойти на переработку (предварительно удалите пластиковые ручки на банках).

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КРАСКОЙ:

Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, находящейся на банке с краской, перед началом покрасочных работ! Обеспечьте хорошую вентиляцию в окрашиваемом помещении на все время работы и при последующем высыхании краски. Для получения более подробной информации обратитесь к специальному регламенту по технике безопасности при работе с краской.

*Вся информация в данной характеристике верна и разработана в качестве практического совета при работе с красками. Компания The Little Greene Paint Company оставляет за собой право изменять информацию в характеристиках без предварительного уведомления. Данная информация не является законом, т.е. компания оставляет простор для экспериментов своим клиентам, а также освобождается от юридической ответственности за применение клиентами красок в нестандартных или не указанных выше условиях или на не указанных выше поверхностях. Условия, при которых краски наносятся и в которых окрашенные поверхности затем используются, остаются вне компетенции компании, а потому компания не принимает претензии по поводу информации, указанной в характеристиках.*